

令和2年度 各種検査

検査項目		実施日	検査結果		改善日	改善内容
水質検査		R2.4.2	良好	浄水11項目	—	—
		R2.5.13	良好	浄水11項目	—	—
		R2.6.3	良好	浄水25項目	—	—
		R2.7.1	良好	浄水11項目	—	—
		R2.8.5	良好	浄水11項目	—	—
		R2.9.2	良好	浄水25項目	—	—
		R2.10.7	良好	浄水11項目	—	—
		R2.11.4	良好	浄水11項目	—	—
		R2.12.2	良好	浄水25項目	—	—
		R3.1.13	良好	浄水11項目	—	—
	R3.2.10	良好	浄水11項目	—	—	
	R2.3.3	良好	原水40項目・浄水51項目	—	—	
検査項目		実施日	検査人員 人/人中	検査結果	改善日	改善内容
職員検便	施設	R2.4.7	11/11	不適合者なし	—	—
		R2.5.12	11/11	不適合者なし	—	—
		R2.6.3	11/11	不適合者なし	—	—
		R2.7.1	11/11	不適合者なし	—	—
		R2.8.5	12/12	不適合者なし	—	—
		R2.9.2	12/12	不適合者なし	—	—
		R2.10.7	11/11	不適合者なし	—	—
		R2.11.4	11/11	不適合者なし	—	—
		R2.12.2	11/11	不適合者なし	—	—
		R3.1.6	11/11	不適合者なし	—	—
		R3.2.3	11/11	不適合者なし	—	—
		R3.4.7	11/11	不適合者なし	—	—
	ケアマンション	R2.4.7	8/8	不適合者なし	—	—
		R2.5.12	8/8	不適合者なし	—	—
		R2.6.3	8/8	不適合者なし	—	—
		R2.7.1	8/8	不適合者なし	—	—
		R2.8.5	8/8	不適合者なし	—	—
		R2.9.2	8/8	不適合者なし	—	—
		R2.10.7	8/8	不適合者なし	—	—
		R2.11.4	8/8	不適合者なし	—	—
		R2.12.2	8/8	不適合者なし	—	—
		R3.1.6	8/8	不適合者なし	—	—
		R3.2.3	8/8	不適合者なし	—	—
		R3.4.7	8/8	不適合者なし	—	—
	グループホーム	R2.4.7	6/6	不適合者なし	—	—
		R2.5.12	6/6	不適合者なし	—	—
		R2.6.3	6/6	不適合者なし	—	—
		R2.7.1	6/6	不適合者なし	—	—
		R2.8.5	5/5	不適合者なし	—	—
		R2.9.2	5/5	不適合者なし	—	—
		R2.10.7	5/5	不適合者なし	—	—
		R2.11.4	5/5	不適合者なし	—	—
		R2.12.2	5/5	不適合者なし	—	—
		R3.1.6	5/5	不適合者なし	—	—
		R3.2.3	5/5	不適合者なし	—	—
		R3.4.7	5/5	不適合者なし	—	—
	通所	R2.4.7	2/2	不適合者なし	—	—
		R2.5.12	2/2	不適合者なし	—	—
		R2.6.3	2/2	不適合者なし	—	—
		R2.7.1	2/2	不適合者なし	—	—
		R2.8.5	2/2	不適合者なし	—	—
		R2.9.2	2/2	不適合者なし	—	—
		R2.10.7	2/2	不適合者なし	—	—
		R2.11.4	2/2	不適合者なし	—	—
		R2.12.2	2/2	不適合者なし	—	—
		R3.1.6	2/2	不適合者なし	—	—
		R3.2.3	2/2	不適合者なし	—	—
		R3.4.7	2/2	不適合者なし	—	—
検査項目		検査日	検査結果		改善日	改善内容
レジオネラ検査		R2.10.15	浴槽23箇所 不適合なし		—	—
ばい煙測定検査		R2.9.3	不適合なし		—	—
		R3.3.17	不適合なし		—	—
建築物定期検査		—	—		—	—
エレベーター定期検査		R2.5.29	不適合なし		—	—
小荷物専用昇降機定期検査		R2.12.31	不適合なし		—	—
浄化槽法定検査		—	—		—	—
防火設備定期検査		R2.8.5	不適合なし		—	—
行政立入検査	行政区分	検査日	検査結果		改善日	改善内容